

### 製品の不具合により発生した火災(自動車)

製品名	製造事業者等名	型式	該当件数	備考
フィット	本田技研工業株式会社	DBA-GK3	3	平成28年4月4日の社告により電気装置の交換対応。 <a href="http://www.honda.co.jp/recall/160404_3797.html">http://www.honda.co.jp/recall/160404_3797.html</a>
		DBA-GD1	2	社告により示された不具合によるものである。 <a href="http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html">http://www.honda.co.jp/recall/110905_2806.html</a>
VEZEL(ヴェゼル)		DBA-RU1	3	社告により示された不具合によるものである。 <a href="http://www.honda.co.jp/recall/160404_3797.html">http://www.honda.co.jp/recall/160404_3797.html</a>
エブリイ	スズキ株式会社	EBD-DA64V	2	社告により示された不具合によるものである。 <a href="http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2014/0918b/index.html">http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2014/0918b/index.html</a>

### 製品の不具合により発生した火災(燃焼機器)

製品名	製造事業者等名	型式	該当件数	備考
石油給湯機	長州産業株式会社	DK-403D	2	平成17年1月24日の社告により点検対応 <a href="http://www.choshu.co.jp/2009/0506200057.html">http://www.choshu.co.jp/2009/0506200057.html</a>
トーチバーナー	岩谷産業株式会社	CB-TC-CPR03	5	社告により示された不具合によりものである。 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=28">http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=28</a>

### 製品の不具合により発生した火災(電気)

製品名	製造事業者等名	型式	該当件数	備考
ノートパソコン	パナソニック株式会社	CF-S10シリーズ	16	平成26年5月28日の社告によりバッテリーパックの交換対応 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html</a>
オイルヒーター	株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン	HD3477	2	平成13年10月16日の社告により点検・修理対応 <a href="http://www.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-safety-use.html">http://www.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-safety-use.html</a>

電気こんろ	株式会社 萬品電機製造所 (倒産)	MDS-113RE	2	平成20年12月25日の社告により使用中止を告知 <a href="http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html">http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20080819_1.html</a>
リチウムイオン電池 内蔵充電器(スマートフォン用)	株式会社 トップランド	LA-2600	4	社告により示された不具合によるものである。 <a href="http://www.topland.co.jp/recall/recall.html">http://www.topland.co.jp/recall/recall.html</a>
電子レンジ	小泉成器株式会社	KRD-0106	2	社告により示された不具合によるものである。 <a href="https://www.koizumiseiki.jp/informations/detail/5">https://www.koizumiseiki.jp/informations/detail/5</a>
電気ストーブ	燦坤日本電器株式会社	TSK-5328CT	2	社告により示された不具合によるものである。 <a href="http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html">http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html</a>
洗濯乾燥機	日立アプライアンス株式会社	NW-DBAX	2	社告により示された不具合によるものである。 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/index.html">http://kadenfan.hitachi.co.jp/nw-db/index.html</a>
電気こんろ		HT-1250	2	社告により示された不具合によるものである。 <a href="http://www.hitachi.co.jp/information/support_120220/index.html">http://www.hitachi.co.jp/information/support_120220/index.html</a>